



foto genomen februari 2019 08u00 bij -2°C te 2480 Dessel
verkeersspiegel 800 x 600 mm RVS tot -20°C
géén aanvriezing of condens!
zeer helder beeld!



foto genomen februari 2019 08u00 bij -2°C te 2480 Dessel
verkeersspiegel 800 x 600 mm RVS tot -20°C
géén aanvriezing of condens!
zeer helder beeld!



foto genomen februari 2019 08u05 bij -2°C te 2480 Dessel
verkeersspiegel onbekend merk
komplete aanvriezing of condens!
zeer slecht tot totaal beeld!



foto genomen februari 2019 08u10 bij -2°C te 2480 Dessel
verkeersspiegel 800 x 600 mm acryl
komplete aanvriezing of condens!
zeer slecht tot totaal beeld!